

Lakka® Korjaustasoite

Kuupäev: 24.10.2012

Eelmine kuupäev: -

1. JAGU AINE VÕI SEGU NING ÄRIÜHINGU VÕI ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE**1.1 Tootetähis****1.1.1 Kaubanduslik nimetus**

Lakka® Korjaustasoite

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala mida ei soovitata**1.2.1 Kasutusotstarve**

Tsemendi baasil kiiresti kõvenev ja kuivav remondipahtel.

1.3 Andmed ohutuskaardi esitaja kohta**1.3.1 Tootja, importija vm.**

	Lakan Betoni Oy
Postiaadress	PL 42
Postiindeks ja -koht	80101 Joensuu
Telefon	020 748 1200
Telefax	020 748 1260
E-post	ville.katainen@lakka.fi

1.4 Hädaabitelefon number**1.4.1 Number, nimi ja aadress**

Myrkytystietokeskus (mürgistuskeskus) Helsinki, avatud 24 h/ööpäev
 +358 9 471 977 (otse); +358 9 4711 (keskjaam)
 Terviseameti mürgistusteabekeskuse infoliini 16662, tel. +(372)6269379

2. JAGU OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

Vaata jagu 16.

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Toode on klassifitseeritud vastavalt (CLP) 1272/2008

Silma kahjustus 1, H318

Naha ärritus 2, H315

Segu on klassifitseeritud vastavalt direktiivile 67/548/(EEC) -1999/45/(EC)

Xi; R41

2.2 Märgised**Klassifikatsiooni määrus 1272/2008 (CLP)**

GHS05

Märksõna

Oht**Oht**

H 318

Kahjustab oluliselt silmi.

H 315

Ärritab nahka.

Ohutus

P 280

Kasuta kaitsevahendeid/kaitseriietust/silmadekaitset/näokaitset.

P305+P351+P338 KUI KEMIKAAL SATUB SILMA: loputa silmi veega mitu minutit. Eemalda võimalusel kontaktläätsed ja jätkka silmade loputamist

P 310 Võta viivitamatult ühendust mürgistuskeskusega. + (372) 6269379

P 302+P 352

KUI KEMIKAAL SATUB NAHALE: Pese nahka rohke vee ja seebiga

P 332+P 313

Kui ilmneb nahaärritust: Pöördu arsti poole

2.3 Muud ohud

Teateid muudest ohtudest ei ole

**3. JAGU KOOSTIS JA TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA****3.2 Seosed****3.2.1 Ohtu põhjustavad aineosad**

Lakka® Korjaustasoite

Kuupäev: 24.10.2012

Eelmine kuupäev: -

CAS/EY-number ja rek.nr.	EINECS	Aineosa nimi	Sisaldus	Klassifikatsioon
65997-15-1		Portland-tsement	5-10 %	Xi; R37/38; R41; STOT SE 3, H335; Naha Är.2, H315; Silm. kahj. 1, H318
65996-69-2		Granuleeritud kõrgahjuräbu	10-15 %	Xi; R37/38; R41; STOT SE 3, H335; Naha Är.2, H315; Silma.kahj. 1, H318
1332-58-7		Kaoliin	< 0,2 %	HTP-tase, punkt 8

3.3 Muud andmed

Portland-tsement sisaldab kaltsiumsilikaate, mis veega reageerides moodustavad ka kaltsiumhüdroksiide. Portland-tsemendi veeslahustuvate kroonühendite Cr 6 + -ühenditesisaldust on vähendatud. Cr 6+ -ühendid: Kontakt nahaga võib põhjustada ülitundlikust.

4.JAGU ESMAABIMEETMED**4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus**

Kahtluse korral või haigusnähtude ilmumisel pöörduda arsti poole.

4.1.2 Sissehingamisel

Toote sissehingamisel :viia kannatanu värske õhu kätte.

4.1.3 Nahk

Loputada rohke veega. Ärritusnähtude jätkumisel pöörduda arsti poole.

4.1.4 Silma sattumisel

Loputada viivitamatult rohke veega, kaasaarvatud silmalaugude alt, vähemalt 15 minutt. Pöörduda arsti poole.

4.1.5 Allaneelamisel

Teadvusel kannatanule anda rohkelt vet juua.

4.1.6 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Raske silmakahjustuse oht.Naha ärritus. Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

4.1.7 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Ravida vastavalt haigusnähtudele.

5. JAGU TULEKUSTUTUSMEETMED**5.1 Tulekustutusvahendid****5.1.1 Sobivad tulekustutusvahendid**

Mitte põlev. Kasutage keskkonna seisukohast sobivaid kustutusvahendeid.

5.1.2 Sobimatud tulekustutusvahendid

Teave puudub.

5.2 Aine või seguga seotud eriohud

Vältida toote sattumist kanalisatsiooni. Ummistumisoht

5.3 Tulekustutusmeetmed

Kasuta suruõhuseadmeid ja kaitseriietust.

6. JAGU MEETMED ÖNNETUSJUHTUMI KORRAL**6.1 Ettevaatusabinõud, isikukaitsemeetmed ja toimimine hädaolukorras**

Vältida tolmu teket. Kasutada isikukaitsevahendeid.

6.2 Keskkonnakaitsemeetmed

Vältida toote sattumist kanalisatsiooni.Ummistumisoht.

